VIDA RELEASE NEWS

EDIÇÃO: VIDA 2014C

INFORMAÇÃO A OPERADORES INDEPENDENTES

INFORMAÇÕES ACERCA DESTE DOCUMENTO 1
INSTALAÇÃO 2
FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO 4
NOVOS MODELOS DE VEÍCULOS & INFORMAÇÃO 4
SEPARADOR INICIAR 4
SEPARADOR PERFIL DO VEÍCULO 5
SEPARADOR DE INFORMAÇÃO 6
SEPARADOR LISTA DE TRABALHO 6
SEPARADOR DETEÇÃO DE FALHAS 7
SEPARADOR SOFTWARE 8
SEPARADOR DE PROCURAR 8
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 8

INFORMAÇÕES ACERCA DESTE DOCUMENTO

Este documento descreve as novas características e informações no VIDA. Há algumas notas iniciais sobre a instalação do VIDA e sobre novos modelos de veículos, etc. A nova informação está dividida pelos separadores de navegação do VIDA. Informação que não encaixe em qualquer um dos separadores acima é colocada em *INFORMAÇÕES ADICIONAIS*.

Assegure-se de que TODOS OS UTILIZADORES DO VIDA têm acesso ao VIDA Release News.

Copyright © 1998 - 2014 Volvo Car Corporation

INSTALAÇÃO

VIDA Monitor

Foram feitas melhorias no arranque inicial do VIDA.

- O tempo concedido para um dos componentes envolvidos no arranque do VIDA foi ampliado de 60 segundos para 4 minutos.
- Foram feitas alterações destinadas a minimizar o risco de que uma mensagem de erro, que diz que a porta 80 está a ser usada pelo VIDA, seja mostrada depois da instalação de um eUpdate.


VIDA cannot start
VIDA cannot start as port 80 is already in use.
Product name: Java(TM) Platform SE 6 U32
File path: C:\VIDA\jdk\bin\java.exe
Please close the application(s) above or, if possible, configure them to use another port.
Click Retry to attempt to start VIDA after the port has been released.
Retry
Cancel

Pos. 1 O VIDA não pode ser executado

Aparecerá uma interrogação a partir da versão 2014C do VIDA, se por algum motivo o VIDA não começar como da foram prevista.



Pos. 2 Arranque falhou

Copyright © 1998 - 2014 Volvo Car Corporation

Então, será possível efetuar uma tentativa de reiniciar VIDA clicando à direita no ícone VIDA Monitor e selecionando Reinício.



Pos. 3 Reiniciar

eUpdate 2014CU1

O eUpdate 2014CU1 é uma parte importante da instalação do VIDA 2014C. Quando o VIDA 2014C é instalado de raiz ou se a versão já instalada não for o VIDA 2014B, pode demorar até duas horas entre o fim do registo do VIDA e a transferência e instalação do eUpdate 2014CU1. Para forçar a instalação do eUpdate 2014CU1, assegure-se de que o VIDA foi registado e depois reinicie o computador. O eUpdate será então transferido e instalado imediatamente.

NOTA

Caso pretenda utilizar mais de um idioma do VIDA, certifique-se de que instala todos os idiomas antes de reiniciar o computador. Depois de instalar os eUpdates não é possível adicionar mais idiomas, a não ser que reinstale o VIDA.

Instalação do VIDA 2014C sobre o VIDA 2014A ou versão anterior

Se não estiver instalada a versão anterior do VIDA (VIDA 2014B) no PC local e se for instalada esta nova versão, o VIDA será instalado de raiz (como se o VIDA nunca tivesse sido instalado). Nesse caso, é necessário clicar em REGISTRATION GUIDE FOR SUBSCRIPTION na página de início de sessão do VIDA All-in-one e registar novamente o VIDA All-in-one. Os comentários no Catálogo de Peças e qualquer tipo de lista guardada (ex.º: histórico de transferências, Últimos veículos identificados e informação da Lista de trabalho) **não** serão mantidos.

Reinstalação do VIDA 2014C

No futuro, se o utilizador tiver de reinstalar o VIDA 2014C, também será necessário reinstalar todas as eUpdates.

Duração da instalação do VIDA

Foram efetuados vários testes nos Volvo Cars Customer Service e os resultados são apresentados na tabela abaixo. Os tempos de instalação referem-se ao idioma com maior quantidade de dados, que na versão VIDA 2014C é o idioma russo.

VIDA 2014C	VIDA 2014C sobre VIDA 2014B	VIDA 2014C sobre VIDA 2014A	EWD[1]
19 min	17 min	22 min	41 min

[1]Diagrama de ligações eletrónicas.

Copyright © 1998 - 2014 Volvo Car Corporation

O computador de teste tem as seguintes especificações:

Sistema Operativo	Processador	Velocidade do processador	RAM
Windows 7 Professional (64 bits) com Service Pack 1	Dual Core	2,7 GHz	4 GB

O computador está equipado com Microsoft Security Essentials. Aplicações anti-vírus diferente podem causar tempos mais prolongados de instalação, do que os indicados acima.

VIDA Idiomas do DVD

O VIDA está disponível com três conjuntos de idiomas:

Multi1	Multi2	Multi3
Alemão	Inglês, Grã-Bretanha	Inglês, Estados Unidos
Inglês, Grã-Bretanha	Inglês, Estados Unidos	Espanhol
Inglês, Estados Unidos	Japonês	Francês
Espanhol	Coreano	Português
Finlandês	Russo	Sueco
Francês	Tailandês	
Italiano	Chinês, Simplificado	
Holandês	Chinês, Tradicional	
Português		
Russo		
Sueco		
Turco		

O DVD que irá receber depende dos idiomas que selecionou para a sua subscrição do VIDA.

FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO

Nada de novo.

NOVOS MODELOS DE VEÍCULOS & INFORMAÇÃO

Sistema indireto de monitorização da pressão dos pneus (iTPMS)

Um novo sistema de monitorização da pressão dos pneus, o sistema indireto de monitorização da pressão dos pneus (iTPMS), passa a padrão no mercado europeu na semana estrutural 201439, sendo aplicável a todos os veículos exceto o V60 Hybrid e o XC90. O novo sistema é diferente do sistema de monitorização da pressão dos pneus (TPMS), na medida em que não há sensores de pressão são montados nas rodas. O TPMS continua a ser fornecido como acessório.

SEPARADOR INICIAR

Nada de novo.

Copyright © 1998 - 2014 Volvo Car Corporation

SEPARADOR PERFIL DO VEÍCULO

CSC

Foram adicionados os seguintes CSC ao VIDA:

Tipo de Sintoma	Grupo de Funções (Nível 1)	Grupo de Funções (Level 2)	Componente/ Funcionalidade	Desvio	CSC
Funciona-mento	8 Carroçaria e interior	83 Portas e tampas	Tampa traseira comandada eletricamente	Não é puxada para a posição de fecho completo	41
Funciona-mento	8 Carroçaria e interior	83 Portas e tampas	Tampa traseira comandada eletricamente	Abertura com movimento do pé não funciona	42
Funciona-mento	8 Carroçaria e interior	83 Portas e tampas	Tampa traseira comandada eletricamente	Não pode ser operado usando o botão na posição do banco do condutor	43
Funciona-mento	8 Carroçaria e interior	87 Aqueci-mento e venti-lação	Sistema de comando da climatização	Não pode ser operado usando o módulo do interruptor da consola traseira (RCSM)	44
Funciona-mento	3 Sistema elétrico	36 Outro equi-pamento elétrico	Tomada 115/230 V	Não trabalha	45
Funciona-mento	3 Sistema elétrico	35 Iluminação	Luz exterior dianteira (excl farol)	O sinal de mudança de direção nos espelhos da porta não funciona	46
Funciona-mento	8 Carroçaria e interior	83 Portas e tampas	Fecho centrali-zado	Trancagem/ destrancagem do porta-luvas não funciona	47

Copyright © 1998 - 2014 Volvo Car Corporation

Tipo de Sintoma	Grupo de Funções (Nível 1)	Grupo de Funções (Level 2)	Componente/ Funcionalidade	Desvio	CSC
Funciona-mento	6 Suspensão das rodas e direção	64 Condução	Assistência ao estacionamento	Piloto de assistência ao estaciona-mento (PAP) não funciona	48
Funciona-mento	3 Sistema elétrico	39 Média, comunicação e navegação	Atualização remota	Memória cheia	51
Funciona-mento	3 Sistema elétrico	39 Média, comunicação e navegação	Atualização remota	Não trabalha	52

SEPARADOR DE INFORMAÇÃO

Catálogo de Peças

O grupo funcional **238** foi removido. O conteúdo foi transferido de acordo com o seguinte:

- **Sensor do fluxo de massa de ar** para a secção *Alojamento do purificador de ar e da persiana obturadora* no grupo de funções **256**: *Alojamento do purificador de ar e da persiana obturadora*.
- **Atuador** para a secção *Conversor catalítico* no grupo de funções **254**: *Conversor catalítico e controlo de emissões*.
- **Sensor de pressão** para a secção *Coletor de admissão* no grupo de funções **251**: *Coletor de admissão e de escape*.
- **Sensor de temperatura** para a secção *Filtro do ar e caixa da borboleta* no grupo de funções **256**: *Filtro do ar e caixa da borboleta*.

O objetivo da alteração foi o de apresentar sensores de uma forma mais lógica, na base da sua localização física no veículo.

Variantes afetadas

Modelos	Motor	Ano de Modelo
C30	D4162T/D4164T/D4204T	Todos
S40 (04-)	D4162T/D4164T/D4204T	Todos
V50	D4162T/D4164T/D4204T	Todos
S60 (11-)	D4162T	Todos
V60	D4162T	Todos
S80 (07-)	D4162T/D4164T/D4204T	Todos
C70 (06-)	D4204T	Todos
V70 (08-)	D4162T/D4164T/D4204T	Todos

SEPARADOR LISTA DE TRABALHO

Nada de novo.

Copyright © 1998 - 2014 Volvo Car Corporation

SEPARADOR DETEÇÃO DE FALHAS

Reinicie o tempo de funcionamento da bomba de água

A partir da semana estrutural 201440 será adicionando um contador do tempo de funcionamento da bomba de água (aquecedor de estacionamento, CPM) aos S60/S80/V70/XC70/XC60. Se a bomba for substituída o contador deve ser reiniciado através em DETEÇÃO DE FALHAS → COMUNICAÇÃO COM O VEÍCULO → CCM → Avançado. A reiniciação é efetuado pelo técnico de manutenção no VIDA como fase do método de substituição.

Adaptação da transmissão AW atualizada

O documento para adaptação do módulo de comando da transmissão (TCM) foi atualizado. O cronograma atualizado é o mesmo para todas as transmissões AW (AW55-50/51SN, AW50/51 AWD, TF-80SC, TF-80SC AWD, TF-80SD, TF-80SD AWD, TG-81SC e TG-81SC AWD).

Variantes afetadas

Modelos	Ano de Modelo
C30	Todos
S40 (-04)	2001-2004
V40 (-04)	2001-2004
S40 (04-)	Todos
V40 (13-)	Todos
V40 Cross Country	Todos
V50	Todos
S60	Todos
S60L	Todos
V60	Todos
XC60	Todos
C70	Todos
V70	Todos
XC70	Todos
S80	Todos
S80L	Todos
XC90	Todos

Jornais Técnicos

Nada de novo.

Copyright © 1998 - 2014 Volvo Car Corporation

SEPARADOR SOFTWARE

Manuseamento de teclado melhorado

Há uma melhoria no manuseamento do teclado na área de download de software para maior robustez. Isso significa que, se pretender manter-se offline enquanto é feito o download do software (se, por exemplo, deslocar o veículo para obter espaço de trabalho e com o computador no interior, sem acesso a internet) terá agora que assinalar a caixa de verificação, no canto inferior direito, na visualização de download de software.


REMOVE
Download options
Enable offline download
Offline download allows the vehicle to be relocated after the order has been verified.
CONTINUE

Pos. 4 Opções de Transferência

Visualização do tempo de download de software para USB

Há uma nova categoria de tempo adicionada na área **Detalhes da encomenda** para download de software para o veículo através de USB. Veja o exemplo abaixo:


Order details
VIN: YV1FS445BB2000270
Order reference: 258
USB memory needed Yes
Control modules to be loaded IAM, CEM, ICM
Size: 33,4 MB
Estimated time using a USB memory: 39 minutes

Pos. 5 Detalhes da encomenda

SEPARADOR DE PROCURAR

Nada de novo.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Manual do proprietário para instalação no veículo

Um DVD contendo o manual do proprietário, para instalação no veículo, é entregue com o VIDA 2014C DVD.

Copyright © 1998 - 2014 Volvo Car Corporation

IMPORTANTE

Este DVD DOM 14w46, entregue com o VIDA 2014C, substitui o DOM DVD 14w20, entregue com o VIDA 2014B. Descarte o DVD DOM 14w20. Contém erros relativamente a determinadas regiões.

O erro existente nos DVDs 14w20 vem contemplado num SPJ denominado "Edição para instalação do DVD de Manual de Proprietário com o número TP 18009" (válido para período de 14w20 a 14w37 data em que serão entregues os novos DVDs DOM 14w46).

Os DVDs DOM adicionais podem ser pedidos no TIS (Technical Information Shop):

- EU 14w46 - TP18631
- NA 14w46 - TP18632 (NA significa América do Norte e Ásia (China e Japão)).

NOTA

O DVD DOM não é para ser usado nas estações VIDA, apenas na ranhura de CD/DVD do veículo.

A versão digital do manual do proprietário vem pré-carregada na unidade principal Infotainment (IHU). Quando substituir a IHU é importante assegurar-se de que a versão correta do manual se encontra instalada. A janela de sobreposição que aparece depois do download do software da IHU é para o recordar de verificar a versão do manual instalado. Existe um script que diz ao técnico qual versão do manual (DVD DOM) que deve instalar. O script pode ser alcançado através da seguinte instrução no VIDA:

VIDA → Informação → Reparar → Desmontagem, substituição e instalação → Sistema elétrico → Multimédia, comunicação e navegação/equipamento para entretenimento (rádio/TV/VCR) → Unidade principal infotainment (IHU).

Siga a instrução para se assegurar de se encontra instalada a versão correta do manual do proprietário no veículo, isso é importante devido a:

- imposições legais
- o veículo/IHU não ter a possibilidade de verificar a versão, a lógica está contida no VIDA, portanto, é possível instalar uma versão errada do manual.

Os DVDs DOM devem ser armazenados na oficina para utilização futura. Têm um ciclo de vida de 20 anos.

EWD 2014C DVD

No pacote VIDA 2014C há um DVD EWD que contém o aplicativo EWD antigo e o novo. Este DVD EWD 2014C contém informação sobre esquemas de ligações para os S40 (05-)/V50 (04-) do ano de modelo 2004 e para todos os anos de modelo entre 2005-2015.

O EWD apenas contém esquemas de ligações num idioma, o da assinatura do seu VIDA.

O DVD EWD 2014C pode funcionar diretamente a partir do DVD ou ser instalado com o VIDA. O computador precisa ter o Windows 7 instalado e pelo menos o Internet Explorer 9. Encontram-se incluídas no disco mais informações sobre a utilização do aplicativo EWD.

O aplicativo EWD pode ser aberto e funcionar diretamente a partir do disco ou ser instalado num computador. Para melhor desempenho, recomendamos que a aplicação EWD seja instalada no computador.

Copyright © 1998 - 2014 Volvo Car Corporation

Alterações neste versão EWD relativamente ao ano de modelo 2015:

- Os seguintes problemas existente no EWD 2014B foram resolvidos.
  - Não é possível abrir esquemas de ligações relativos ao Ano de Modelo 2015.
  - Alguns esquemas de ligações eletrónicas aplicáveis aos Anos de Modelo anteriores a 2015 não carregavam.
  - Os esquemas de ligações impressos relativos ao Ano de Modelo 2015 não incluem traduções.
- Agora é possível imprimir esquemas de ligações para utilizadores com o Internet Explorer 10.
- Foram adicionadas Questões mais Frequentes à página de informação.
- Agora os fios de alimentação elétrica são exibidos a vermelho em todos os esquemas de ligações.
- O número de visualizações de localização de componentes aumentou e qualidade foi melhorada.
- Foram adicionadas imagens de cablagens. Estão em curso trabalhos para incluir imagens de todas as cablagens. Serão adicionadas mais cablagens em versões futuras, com o objetivo de fornecer informações completas e precisas sobre todos as cablagens.
- Foram adicionadas etiquetas de localização das cablagens às imagens das cablagens. Procure o símbolo do código de barras, , na imagem, para encontrar a localização da etiqueta da cablagem.
- Foram corrigidos erros de tradução.

Copyright © 1998 - 2014 Volvo Car Corporation

VIDA Admin

Foi adicionada nova funcionalidade ao VIDA Admin, ver as três imagens abaixo. Serão utilizadas pela próxima geração de VIDA. Por enquanto podem ser ignoradas. Receberá informações sobre o modo como serão utilizadas mais tarde.


PROPERTIES
ADDRESS
SETTINGS
QUICK LINKS
1 Google www.google.com
2 Enter name Enter web link
3 Enter name Enter web link
4 Enter name Enter web link
5 Enter name Enter web link
6 Enter name Enter web link
7 Enter name Enter web link
8 Enter name Enter web link
9 Enter name Enter web link

Pos. 6 Links Rápidos



Pos. 7 Configurar o rodapé da impressão



Pos. 8 Separador de dispositivo

Copyright © 1998 - 2014 Volvo Car Corporation